

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第十三批）

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
|----|------------------|-------------------------------------|------|------|---|------|--------------------------|--|------|----------|
| 1 | D3YN202405210015 | 曲靖市经开区飞墨科技有限公司生产尾气未经处理直接排放，非甲烷总烃超标。 | 经开区 | 大气 | 1. 该公司设置有组织废气排放口3个，废气经处理后达标排放。 2. 现场检查时发现，该企业产品包装工段3个集气罩收集范围不够，收集效果不好，现场存在无组织废气逸散情况。 3. 该公司厂界无组织废气通过厂房密封等措施达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 4. 经查阅监测资料，未发现非甲烷总烃超标排放情况。 | 部分属实 | 企业完善包装工段废气收集设施，有效管控废气排放。 | 督促企业于2024年6月10日前拓宽包装工段3个集气罩收集面积，确保对包装废气应收尽收，减少无组织排放。 | 未办结 | 无 |