

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第二十一批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3YN202405290066	曲靖市西城区南中爨城正对面景佰环保餐厨垃圾处理站散发恶臭，影响附近居民、学校师生的生活和健康。	经开区	大气	1. 经查，垃圾处理站存在餐厨垃圾卸料、处置不及时，收集容器未密闭，地面清洗不到位，存在恶臭的问题。 2. 经查，垃圾处理站设备正常运行，未发现异常情况；废水收集后经污水处理站处理达标后排入市政污水管网；废气由集气罩收集后引入除臭喷淋塔处理达标后经排气筒排放，经查阅监测报告，未发现超标排放情况。 3. 经查，西山社区卫生所近年来就诊人次变化不大，未接诊过垃圾处理站职工及周边学校、小区居民因垃圾处理站影响导致的病例。	部分属实	1. 加强餐厨垃圾装卸、分拣、处置、消杀环节管理，减少异味，防止扰民。 2. 进一步规范作业，确保站内干净整洁。	1. 2024年5月30日责令加大垃圾处理站调运频次，对收集的餐厨垃圾及时卸料、处置，做到日产日清；确保收集容器完好、密闭，加大垃圾处理站、转运车辆、空桶清洗力度，定期清洗排水管道，确保渗滤液不积存、不污染路面；增加除臭药剂喷洒频次，减少异味产生；定期巡检除臭设施，确保污染治理设施正常运行，做好病媒生物防制工作，降低对周边环境的影响。 2. 加强对该垃圾处理站的监管，督促对垃圾处置到位、设备清洗到位、除臭喷药到位，有效降低恶臭对周边居民的影响。	已办结	无
2	X3YN202405290049	曲靖景佰环保科技有限公司将收集来的餐厨垃圾进行简易处理或提取油水后，将餐厨污水拉运至曲靖中石油福宝加油站附近垃圾中转站内排放到城市管网，极易对城市管网造成腐蚀和堵塞。	经开区	水	1. 该公司存在将餐厨污水拉至曲靖经开区三江大道餐厨垃圾中转站内进行处理的情况。 2. 该垃圾中转站已取得排污许可证和城镇污水排入排水管网许可证，中转站内配套污水处理站，污水预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后排入市政污水管网，经查阅监测报告，污水排放未超标。 3. 经查，没有发现污水排放对城市管网造成腐蚀和堵塞的情况。	部分属实	加强监管，确保站内污水经处理后达排放标准。	已督促运行企业完善管理制度，并按照排污许可证要求，定期对排放的污水进行监测，确保站内污水经处理后达排放标准。	已办结	无